

הוראות הבטיחות בעבודה (לעניין שימוש בעגורן להעמסה עצמית) (הוראת שעה), התשפ"ה-2025

<p>בתוקף סמכותי לפי סעיף 173ב(ג)(1) ו-(4) לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970¹, לאחר שמצאתי כי קיים חשש ממשי לבטיחות בהפעלת עגורן להעמסה עצמית (להלן – העגורן) אני מורה לאמור:</p>		
<p>"בודק מוסמך למכונות הרמה" – כמשמעו בפקודת הבטיחות בעבודה (להלן- בודק מוסמך);</p>	1.	הגדרות
<p>"מנהל עבודה" - כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988²;</p>		
<p>"ממונה על הבטיחות" - כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996³;</p>		
<p>"מפקח עבודה אזורי" - כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה;</p>		
<p>"פקודת הבטיחות בעבודה" - פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970⁴;</p>		
<p>"תסקיר בדיקה" - כמשמעו בפקודת הבטיחות בעבודה.</p>		
<p>מנהל העבודה באתר בנייה או ממונה על הבטיחות במפעל שמונה על ידי מעסיק או מפעיל עגורן, לפי העניין, לא יאפשר הפעלת עגורן אלא אם התקיימו כל אלה -</p>	2.	הוראות להפעלת עגורן להעמסה עצמית
<p>(1) העגורן מופעל אך ורק בהתאם לטבלאות העומסים שנקבעו על ידי היצרן, וללא חריגה מן העומסים המותרים בהם;</p>		
<p>(2) מבלי לגרוע מהוראות הדין, קיים תסקיר בדיקה תקופתית בתוקף של בודק מוסמך ולפיו נמצא כי העגורן כשיר לשימוש ולא נמצאו בו ליקויים המצריכים את השבתו;</p>		
<p>(3) לא נעשה שימוש במפסק מעקף (bypass) אלא אם קיים בפנקס הכללי של המפעל או של אתר הבנייה, אישור בכתב החתום בידי מנהל העבודה או בידי ממונה על הבטיחות, לפי העניין, המתיר את השימוש והמציין בו את מועד מתן היתר השימוש.</p>		

¹ דיני ישראל 16, עמ' 337

² ק"ת התשמ"ח, עמ' 388.

³ ק"ת התשנ"ו, עמ' 1444.


⁴ דיני מדינת ישראל נוסח חדש 16, עמ' 337.

<p>(א) בנוסף לאמור בסעיף 2, מנהל העבודה באתר בנייה או ממונה על הבטיחות במפעל שמונה על ידי מעסיק, לפי העניין, לא יאפשר הפעלת עגורן להעמסה עצמית תוצרת חברת Erkin שאינם מדגם ER265000 או ER268000 אלא אם בידו תסקיר בדיקה תקופתית בתוקף של בודק מוסמך שנערך תכוף לאחר מועד תחילתן של הוראות אלו ושצוין בו באופן ברור שהעגורן כשיר לשימוש ולא נמצאו בו ליקויים המצריכים את השבתתו; מנהל העבודה או הממונה על הבטיחות יעביר את תסקיר הבדיקה כאמור למפקח עבודה האזורי שבאזור אחריותו נמצא העגורן ויצרף אותו לפנקס הכללי של המפעל או של אתר הבנייה, לפי העניין (להלן – הפנקס הכללי).</p>	<p>3.</p>	<p>הוראות לעגורנים להעמסה עצמית מתוצרת חברת Erkin</p>
<p>(ב) בנוסף לאמור בסעיף 2, מנהל העבודה באתר בנייה או ממונה על הבטיחות במפעל שמונה על ידי מעסיק, לפי העניין, ימנע משימוש ולא יאפשר הפעלת עגורן להעמסה עצמית תוצרת חברת Erkin מדגם ER265000 או ER268000 אלא אם בידו גם אלה:</p>		
<p>(1) תסקיר בדיקה תקופתית בתוקף של בודק מוסמך שנערך תכוף לאחר מועד תחילתן של הוראות אלו שתוקפו כאמור בהוראה 4(ב) וצורף לפנקס הכללי.</p>		
<p>(2) תעודת בדיקה לעמידה בבדיקת אל הרס של מעבדה מוסמכת שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבדיקות אל הרס ובלבד שמועד עריכתה הוא בתוך שישה חודשים מיום תחילתן של הוראות אלו; הבדיקה תתקיים בהנחייתו של בודק מוסמך ותעודת הבדיקה תצורף לפנקס הכללי.</p>		
<p>(א) בודק מוסמך הנדרש לבצע בדיקה תקופתית לעגורן להעמסה עצמית תוצרת חברת Erkin שאינם מדגם ER265000 או ER268000 ומצא בבדיקה התקופתית כי העגורן אינו כשיר לשימוש ונמצאו בו ליקויים המצריכים את השבתתו, ישבית את העגורן, יציין באופן ברור את דבר השבתתו בתסקיר הבדיקה ויעדכן לאלתר את מפקח העבודה האזורי שבאזורו נמצא העגורן.</p>	<p>4.</p>	<p>הוראות לבודק מוסמך לביצוע בדיקה תקופתית לעגורנים להעמסה עצמית מתוצרת חברת Erkin</p>

<p>(ב) בודק מוסמך המתבקש לערוך בדיקה תקופתית לעגורן להעמסה עצמית תוצרת חברת Erkin מדגם ER265000 או ER268000, שמועד ביצועה חל מיום תחילתן של הוראות אלו, לא ייתן תסקיר בדיקה שתוקפו עולה על חצי שנה; מצא בודק מוסמך בבדיקה התקופתית כי העגורן אינו כשיר לשימוש ונמצאו בו ליקויים המצריכים השבתו או לא נמצאה תעודת בדיקה לבדיקות אל הרס שהתקיימה בתוך חצי שנה מיום תחילתן של הוראות אלו לפי הוראה 3(ב)(2) - ישבית את העגורן, יציין את דבר השבתו באופן ברור בתסקיר הבדיקה ויעדכן לאלתר את מפקח העבודה האזורי שבאזורו נמצא העגורן.</p>		
<p>הוראות אלו מוסיפות על כל חובה החלה על בעל הרשאה בכל חיקוק ולא לגרוע ממנה.</p>	.4	שמירת דינים
<p>תחילתן של הוראות אלו ממועד פרסומן באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית למשך שמונה חודשים ממועד פרסומן והן מחליפות את ההוראות שפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות ביום 16.3.2025.</p>	.5	תחילה ותוקף

י"ב בניסן התשפ"ה (10 באפריל 2025)

(חמ _____ -3)


 יחזקאל שוורצמן
 מפקח עבודה ראשי